

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2020-08-28 Nr. AL-6102 (14.4.)**

**Marijampolė**

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pirmojo pasaulinio karo Rusijos karių palaidojimo vieta
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 21994
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)  
2013-10-14; Nr. KPD-AV-564
4. Adresas Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Padovinio k.
5. Valdytojas  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Paskelbta
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2016-08-04 ArL- 288

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis**

|                                                                 | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |                          |                  | V                  |                   |                           |

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|                          | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos |                          |                  |                    |                   |                           |
| 2. Sienų konstrukcijos   |                          |                  |                    |                   |                           |
| 3. Sienų apdaila         |                          |                  |                    |                   |                           |
| 4. Stogo danga           |                          |                  |                    |                   |                           |
| 5. Stogo konstrukcijos   |                          |                  |                    |                   |                           |
| 6. Langai                |                          |                  |                    |                   |                           |
| 7. Durys                 |                          |                  |                    |                   |                           |
| 8. Puošyba (jei yra)     |                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Palaidoti apie 350 Rusijos karių žuvusių Pirmajame pasauliniame kare. Vaitiškių kaimo gyventojai pasakojo 1918 m. matę, kaip į dabartinę kapavietę arkliais buvo vežami medinėse dėžėse žuvusių rusų kareivių kūnai. Paminklai ir informacinė lentelė, akmuo nepakitę.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Trys fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus  
vyriausioji specialistė

Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:  
21994



1. Pavadinimas: Palaidojimo vietos prieigos  
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020



2. Pavadinimas: Informacinė lentelė, akmuo.  
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020

Kultūros vertybės kodas:  
21994



4. Pavadinimas: Paminklas  
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020

