

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-15 Nr. AL-7833 (14.4)

Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos klėtis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **36679**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2017-09-21; Nr. I-195
4. Adresas Marijampolės sav., Igliaukos sen., Mačiuliškių k.
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris Nerasta

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos				V	
6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Pastatui būdinga tradicinė (liaudiškoji) architektūra, būdinga Sūduvai, fasadų architektūros tūrinės detalės - betoninių laiptų tipas, apdaila ir puošyba - frontonų tašytų rąstų horizontalus sudėjimo tipas, profiliuotų, medinių langų ir durų apvadų tipas, Š ir P fasadų kiaurapjūviu dekoruotų pastogės medinių vėjalenčių tipas. Konstrukcijos - skaldytų lauko akmenų mūro cokolis, rūšio lauko akmenų mūro sienos, medinės stogo ir sijinės perdangos konstrukcijos tipas, tašytų rąstų, sunertų į sąsparas kampuose, prieangio medinių lentų vertikalus sienų sudėjimo tipas. Stalių ir kiti gaminiai - langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas, Š fasade medinės vienvėrės durys, dekoruotos tautinių ženklų motyvais, prieangio medinės vienvėrės durys su lentinių pjaustinių dekoru.

Klėtyje nevykdoma jokia veikla, neatliekami nuolatiniai priežiūros remonto darbai, išorės būklė blogėja, vidaus saugotinių vertybių būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinka šienaujama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Ketrios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jūratė Leškevičienė

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
36679



1. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stuba iš ŠV pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09



2. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos klėtis iš ŠV pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09

Kultūros vertybės kodas:
36679



3. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stuba iš PR pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09



4. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos klėtis iš R pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09