

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-12-21 Nr. AL-9154 (14.4)
Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Marijampolės Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **20552**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2005-04-29; įsakymas Nr. IV-190
4. Adresas Marijampolės sav., Marijampolės m., P. Armino g. 38A
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2019-01-30; Nr. AL-1150

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos		V			
3. Sienų apdaila		V			
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Vertingosios savybės. Fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma, fasadų architektūros tūrinės detalės - bokštas-varpinė, fasadų apdaila ir puošyba - raudonų plytų profiliuotas pastogės karnizas, profiliuotos raudonų plytų mūro rustuotos mentės vidurinės dalies ir prieangio kampuose, profiliuotų raudonų plytų mūro langų ir durų apvadai, bokšto-varpinės horizontalus apkalimo tipas, varpinės profiliuotas pastogės karnizas, profiliuoti mediniai bokšto-varpinės langų apvadai, profiliuotos medinės mentės bokšto-varpinės kampuose. Konstrukcijos – pamatas, medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas, raudonų plytų mūro sienos, funkcinė įranga - apsidės grindų pakyla (apie 20 cm. aukštesnė už likusios dalies grindis; būklė gera, stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas, bokšto-varpinės medinių langinių tipas, dvivėrės išprūdinės R fasado durys su viršlangu, dekoruotos religinių ženklų motyvais, vidaus dvivėrės išprūdinės durys. Lubų, sienų apdaila - cerkvės centrinės patalpos profiliuotas lubų karnizas, arkos skiriančios centrinę patalpą nuo apsidės profiliuotas apvadas, vidaus patalpų tinko tipas.

2021m. remontuotas varpinės bokštas, varpas, perdažyta medinė fasadų dalis. Perdažyti langų rėmai ir pagrindinio įėjimo durys. Pastato būklė pagerėjo.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinka nuolatos prižiūrima, būklė nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Ketrios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
20552



1. Pavadinimas: R pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 12



2. Pavadinimas: Š pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 12

Kultūros vertybės kodas:
20552



3. Pavadinimas: V pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 12



4. Pavadinimas: P pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 12