

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-30 Nr. AL-8258 (14.4)

Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora, vartai ir koplyčios
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **30568**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2005-04-29; įsakymas Nr. IV-190
4. Adresas Marijampolės sav., Šunskų sen., Šunskų mstl.
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2012-09-28; Nr. As-10510

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos		V			
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

2017 m. gautas sutikimas atlikti koplytėlių durų priežiūros (dažymo ir avarinės būklės likvidavimo) darbus pagal atliktų polichromijos tyrimų išvadas, taip pat gautas sutikimas dėl šventoriaus tvoros su vartais sutvirtinimo naudojant analogiškas esamai tvorai statybines medžiagas ir technologiją. 2022m. suremontuoti koplytėlių stogai: sutvirtintos konstrukcijos, nuvalyta ir perklota stogų danga, nuvalytos sienos, perdažyti langai ir durys.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinkos būklė pagerėjo, aplinka nuolat prižiūrima, pavojingi, seni medžiai pakeisti naujais augalais.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Dešimt fotografijų.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
30568



1. Pavadinimas: Šventoriaus vartai
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



2. Pavadinimas: Šventoriaus tvora
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11

		Kultūros vērtības kods: 30568
3.	Pavadinimas: ŠV koplytėlė Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11
		
4.	Pavadinimas: PV koplytėlė Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11

		Kultūros vertybės kodas: 30568
5.	Pavadinimas: PR koplytėlė Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11
		
6.	Pavadinimas: ŠR koplytėlė Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11

		Kultūros vertybės kodas: 30568
7.	Pavadinimas: Koplytėlės langas Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11
		
8.	Pavadinimas: Koplytėlės durys Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11

		Kultūros vertybės kodas: 30568
9.	Pavadinimas: ŠV koplytėlės vidus Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11
		
10.	Pavadinimas: PR koplytėlės vidus Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11