

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-11 Nr. AL-9324 (14.4.)

Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Ivoniškio dvaro sodybos fragmentų svirnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44527
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2020-01-20; Nr. KPD-AV-1495
4. Adresas Marijampolės sav., Gudelių sen., Gudelių mstl., Ivoniškio g. 1A
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Nepaskelbta
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2010-04-13 Nr. As-3956 (12.14)

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos				V	
6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Kultūros paveldo būklė nuolatos blogėja, veikiama aplinkos sąlygų. Reikalinga skubiai imtis konservavimo darbų, kad išsaugoti objekto vertingąsias savybes.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinka dalinai prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Devynios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods:
44527



1. Pavadinimas: V pusē fasadas
Fotografavo: Jūratē Leškevičienē

Data: 2020.12



2. Pavadinimas: ŠR pusēs fasadas
Fotografavo: Jūratē Leškevičienē

Data: 2020.12

Kultūros vertybės kodas:
44527



3. Pavadinimas: R pusės fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020.12



4. Pavadinimas: PER pusės fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020.12

Kultūros vertybės kodas:
44527



5. Pavadinimas: V pusės fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020.12



6. Pavadinimas: Š fasado fragmentas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė



7. Pavadinimas: Langų angų fragmentai
Data: 2020.12

Kultūros vertybės kodas:
44527



8. Pavadinimas: Langų fragmentai
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020.12



9. Pavadinimas: Vidaus konstrukcijos fragmentas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2020.12