

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-12-21 Nr. AL-9142 (14.4)

Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Marijampolės sinagoga
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **12974**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2005-04-29; Nr. IV-190
4. Adresas Marijampolės sav., Marijampolės m., P. Butlerienės g. 5
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2011-12-20 Nr. ArL-1156

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Pastato vertingųjų savybių: tūrinė erdvinė kompozicija - sudėtinio tūrio, kurį sudaro vienaaukštė ir dviaukštė dalys, stačiakampio plano, su pusapskrite apside ir rūsiu; stogo forma - dvišlaitė, apsidės - puskūginė; stogo dangos medžiaga - čerpių tipas; apsidės - skardos su falcais tipas; kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas; V fasado pirmo aukšto stačiakampės langų angos; V fasado antro aukšto smailėjančiomis arkomis užsibaigiančios langų angos; V fasado aukšto triforinio smailiaarkio lango anga; V fasado šoninėse frontono plokštumose apskritų langelių angos ir jų apvadai; šoninio P fasado dviaukštės pastato dalies pirmo aukšto stačiakampės langų angos su angokraščiais; šoninio P fasado dviaukštės pastato dalies antro aukšto smailėjančiomis arkomis užsibaigiančios langų angos; P fasado vienaaukštėje dalyje smailėjančiomis arkomis užsibaigiančios langų angos ir jų angokraščiai; P fasado vienaaukštės dalies cokolyje mažų stačiakampių langų angos; Š fasado vienaaukštėje dalyje smailėjančiomis arkomis užsibaigiančios langų angos; R fasado apsidės šonuose siaurų smailiaarkinių langų angos; R fasado apsidės vidurinės plokštumos viršuje apskrito lango anga; R fasado pirmo aukšto smailėjančių arkų nišos; R fasado frontone dvi stačiakampės nišos; V fasado frontone arkinių nišelių eilė; V fasado virš durų stačiakampė niša; V ir Š fasadų durų angos; vidaus arkinių praėjimų su segmentinėmis sąramomis angos; stačiakampės vidaus patalpų nišos; aron kodešo niša akcentuota triforine arka ir aprėmintą nutrauktais piliastrais su įdubomis; fasadų architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado apsidė; R fasado kampuose žemi, stilizuoti kontraforsai; R fasado frontono smailėje nedidelis bokštelis su profiliuotu galu į apačią; fasadų puošyba - dviaukštės pastato dalies V ir P fasadų kampus rėmina piliastrai su įdubomis, peraugantys į bokštelių; vienaaukštės pastato dalies P fasado kampas užbaigiamas stilizuotu piliastru su įduba; V fasado vidurinės dalies piliastrai su įdubomis, kertantys frontoną ir tarsi imituojantys rizalitą; V fasado frontono profiliuotas pastogės karnizas; V fasado frontono viršuje reljefinės Dekalogo plokštės su Toros karūnos imitacija; V fasado frontoną skirianti trauka su arkatūriniu frizu; V fasado centre esančio lango apvadas su sandriku; reljefinės rozetės, esančios V ir P fasaduose, dviaukštės pastato dalyje, tarp pirmo ir antro aukšto; P fasado dviaukštės pastato dalies pastogės profiliuotas karnizas su arkatūriniu frizu; P fasado vienaaukštės pastato dalies pastogės išsikišęs profiliuotas karnizas ir plati frizo juosta; R fasado frontoną skirianti trauka; R fasado apsidės profiliuotas pastogės karnizas su frizine juosta; Š fasado profiliuotas pastogės karnizas; fasadų apdaila - tinko tipas; konstrukcijos - akmenų pamatas su tinkuotu cokoliu, vienaaukštės dalies platėjančiu į apačią; raudonų plytų mūro sienos; funkcinė įranga - Š fasado betoninių laiptų į rūšį tipas; stalių ir kiti gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas; V fasado medinių dvivėrių, išsprūdinių durų tipas; vidaus medinių dvivėrių, išsprūdinių durų tipas, būklė, palyginus su ankstesnio patikrinimo aktu, neženkliai pablogėjusi. Nehidroizoliuotas pamatas ir nuogrinda sukelia vidaus sienų tinko būklės blogėjimą, prie stipraus lietaus leidžia lietaus vandenį stogas, vietomis atšokęs fasadų tinkas. Pastatui reikalingas remontas, restauracija.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinka nuolatos prižiūrima, būklė nepakitusi.

PRIDEDAMA:

Šešios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jūratė Leškevičienė

(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods:
12974



1. Pavadinimas: P ir V pastato pusēs
Fotografavo: Jūratē Leškevičienē

Data: 2022 12



2. Pavadinimas: Š ir R pastato pusēs
Fotografavo: Jūratē Leškevičienē

Data: 2022 12

Kultūros vertybės kodas:
12974



3. Pavadinimas: R pastato pusė
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 12



4. Pavadinimas: P pastato pusės cokolio būklė
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Kultūros vertybės kodas:
12974



5. Pavadinimas: Centrinis įėjimas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 12



6. Pavadinimas: R pastato fasado tinko būklė
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė