

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-15 Nr. AL-7834 (14.4)

Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stuba
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **36678**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2017-09-21; Nr. Į-195
4. Adresas Marijampolės sav., Igliaukos sen., Mačiuliškių k.
5. Valdytojai
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris Nerasta

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Pastatas tradicinis, liaudiškas, būdingas XIX a. Sūduvos krašto gyvenamo namo architektūrai, fasadų puošyba - profiliuotų gegnių galų tipas, fasadų apdaila - frontonų apkalimo tipai, profiliuotas frontonų galų užbaigimo tipas. Konstrukcijos - lauko akmenų pamato tipas, medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas, tašytų rąstų sienų, sunertų į kertes kampuose, tipas. Interjere baltų glazūruotų koklių krosnis - siena su geometriniu motyvo karnizu seklyčioje, molinių koklių krosnis (mašina) maistui gaminti virtuvėje, molinių koklių gultas (zelkis) ir krosnis gyvenamajame gale, rūkykla (rūkinyčia arba rūkelnyčia) įrengta pastogėje, stalių ir kiti gaminiai - dvisluoksnės medinės lauko durys su horizontalių lentų apkalu ir kalvio darbo rankena vad. klemka, langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas (nesaugotinas langų skaidymo į dvi dalis tipą, tokio skaidymo tipo), medinės vienvėrės vidaus patalpų durys.

Pastate negyvenama, nevykdoma jokia veikla, neatliekami nuolatiniai priežiūros remonto darbai, išorės būklė blogėja, vidaus saugotinių vertybių būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinka šienaujama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Penkios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
36678



1. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stuba iš ŠV pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09




2. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stuba iš V pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09

Kultūros vertybės kodas:
36678



3. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stuba iš PR pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09



- 4.5. Pavadinimas: Mačiuliškių kaimo etnoarchitektūrinės sodybos stubos langų apdaila
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė Data: 2022 09