

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-30 Nr. AL-8271 (14.4)
Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Marijampolės administracinių pastatų komplekso Šiaurės pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **2454**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2005-04-29; įsakymas Nr. IV-190
4. Adresas Marijampolės sav., Marijampolės m., Vytauto g. 29
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris Nerasta

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai				V	
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

Vertingosios savybės. Fasadų architektūros tūrinės detalės - stačiakampio plano balkono su ažūriniais metaliniais turėklais tipas V fasade, fasadų puošyba - piliastrai V pastato fasade, visų fasadų karnizai ir frizinės juostos, rustika pirmo aukšto V pastato fasade, profiliuoti langų apvadaai ir sandriakai antro aukšto V pastato fasade, geometrinė ornamentika tinke V pastato fasade, tinko apvadaai aplink rūšio langelius V pastato fasade, fasadų apdaila - tinko tipas. Konstrukcijos - betono - akmenų pamatas su aukštu, pasvirusiu tinkuotu cokoliu iš V pusės, medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas, raudonų plytų mūro sienos, rūšio skliautinės perdangos, medinė sijinė antro aukšto perdanga, stalių ir kiti gaminiai - V fasado medinės dvigubos dvivėrių filinginių durų su viršlangiu tipas, langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas, vidaus medinių dvivėrių filinginių durų tipas, vidaus medinių vienvėrių filinginių durų tipas, pagrindinių laiptų, antro aukšto, metaliniai ažūriniai turėklai. Statinio patalpų architektūrinės detalės - segmentinių arkų nišos ir praėjimai iš vienos patalpų į kitas, grindų danga - medinių lentelių grindų tipas.

Būklė neženkliai blogėja, reikalingas fasado remontas, restauracija.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinkos būklė nepakitusi.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Šešios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
2454



1. Pavadinimas: V pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



2. Pavadinimas: Š ir V pastato pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11

Kultūros vertybės kodas:
2454



3. Pavadinimas: Š ir R pastato pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



4. Pavadinimas: P ir R pastato pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11

Kultūros vertybės kodas:
2454



5. Pavadinimas: Durys interjere
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



6. Pavadinimai: Pagrindinis įėjimas iš V pastato pusės
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11