

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žaminės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmonelių skaičius 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva-dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C	Spalva, mg/l Pt	Detergentai, mg/l	Skaidrumas, cm	Fenoliai, mg/l
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Marijampolės savivaldybė	Žaltyčio ežeras	2015.08.14	15±8	190±30	neaptikta							Nėra					
	Šešupės II paplūdimys	2015.08.14	<4	neaptikta	neaptikta							Nėra					
	Yglės ežero paplūdimys	2015.08.14	11±7	140±30	neaptikta							Nėra					

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
- a < - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

Socialinių reikalų departamento
Savivaldybės gydytojo tarnyba