

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-15 Nr. AL-7836 (14.4)

Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **30567**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2005-04-29; įsakymas Nr. IV-190
4. Adresas Marijampolės sav., Šunskų sen., Šunskų mstl.
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2012-09-28; Nr. As-10510

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila		V			
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos		V			
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)		V			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

2017m. atlikti maldų salės sienų, bažnyčios šoninių durų, koplyčių durų polichromatiniai tyrimai, 2017 m. gavus leidimą tvarkybos darbams buvo perdažytas stogas, 2019 m. gautas leidimas atlikti vidaus interjero tvarkybos darbus. Atliktas ne tik vidaus remontas, suremontuoti ir vargonai. Atsižvelgiant į tai, kokie darbai buvo vykdomi stengiantis gerinti bažnyčios būklę, galima teigti, kad pastato būklė nuo 2012m. ženkliai pagerėjo

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinkos būklė nuo 2012m. pagerėjo, aplinka nuolat prižiūrima, pavojingi, seni medžiai pakeisti naujais augalais.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Keturiolika fotografijų.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

		Kultūros vertybės kodas: 30567
1.	Pavadinimas: V pastato fasadas Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 10
		
2.	Pavadinimas: P ir V pastato fasadai Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 10

		Kultūros vērtības kods: 30567
3.	Pavadinimas: Šīr V pastato fasadai Fotografavo: Jūratē Leškevičienē	Data: 2022 10
		
4.	Pavadinimas: R pastato fasadas Fotografavo: Jūratē Leškevičienē	Data: 2022 10

Kultūros vertybės kodas:
30567



5. Pavadinimas: Didysis Šv. Marijos Magdalietės dviejų tarpsnių altorius su tabernakuliu
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė
Data: 2022 10



6. ir 7. Pavadinimai:


Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių globėjos dviejų tarpsnių altorius su tabernakuliu.

Šv. Jono Nepomuko dviejų tarpsnių altorius su tabernakuliu.

Fotografavo: Jūratė


Data: 2022 10

Kultūros vertybės kodas:
30567



8. Pavadinimas: Bažnyčios interjeras
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 10



9. ir 10. Pavadinimai:
Sakykla su baldakimu, dekoruotu Šv. Dvasios balandžio drožiniu.
V fasado medinės, įsprūdinės, dvivėrės durys su skaidytu ir mediniais drožiniais dekoruotu viršlangu.
Fotografavo: Jūratė

Data: 2022 10

c

		Kultūros vertybės kodas: 30567
11.	Pavadinimas: Mediniai suolai-klaupantai Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 10
		
12.	Pavadinimas: Vargonų choro balkonas su medine tvorele bažnyčios V dalyje, remiamas medinės 3 dalių smailiaarkių arkų arkados, besiremiančios į 4 medinės kolonas. Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 10

		Kultūros vertybės kodas: 30567
13.	Pavadinimas: Medinė klausykla Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 10
		
14.	Pavadinimas: Langų vitražai Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 10