

MARIJAMPOLĒS SAVIVALDYBĒS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĒS PATIKRINIMO AKTAS

2022-11-30 Nr. AL-8270 (14.4)
Marijampolė

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas Marijampolės administracinių pastatų komplekso Pietų pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **2455**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2005-04-29; įsakymas Nr. IV-190
4. Adresas Marijampolės sav., Marijampolės m., Vytauto g. 31
5. Valdytojas
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris 2012-09-28; Nr. As-10510

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĒS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos		V			
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila		V			
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį.

2021m. atliktas pastato rūšio remontas, restauravimas ir avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos techninių priemonių įrengimas). Būklė pagerėjo.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį.

Aplinkos būklė nepakitusi.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija.

Aštuonios fotografijos.

14. Kiti dokumentai.

Nėra

Marijampolės savivaldybės administracijos
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė



Jūratė Leškevičienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
2455



1. Pavadinimas: V pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



2. Pavadinimas: R pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11

Kultūros vertybės kodas:
2455



3. Pavadinimas: P pastato fasadas
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



4. Pavadinimas: Autentiški laiptai į rūšį
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11

		Kultūros vertybės kodas: 2455
5.	Pavadinimas: P fasado fragmentas Fotografavo: Jūratė Leškevičienė	Data: 2022 11
		
6.	Pavadinimai: Gipsinės, apvalių profiliuotų juostų kompozicijos rozetės Fotografavo: Jūratė	Data: 2022 11

Kultūros vertybės kodas:
2455



7. Pavadinimas: Rūsio interjeras
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11



8. Pavadinimas: Rūsio interjeras
Fotografavo: Jūratė Leškevičienė

Data: 2022 11